

УТВЕРЖДАЮ



Директор Государственного
бюджетного профессионального
образовательного учреждения
Республики Крым «Керченский
технологический техникум»

М.Е.Тимохов

Губарь 20 11 г.

Анкета
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 134

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Объект среднего профессионального образования
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Республики Крым «Керченский технологический техникум»

1.2. Адрес объекта 298313 Республика Крым, г. Керчь, ул. Орджоникидзе, д. 2

1.3. Сведения о размещении объекта:

- комплекс отдельно стоящих зданий :

- учебный корпус S – 4565,9 м², год постройки – 1956
- столовая S – 780,36 м², год постройки - 1982
- спортивный зал S – 444,84 м², год постройки - 1982

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);

1.4. Год постройки здания (см. п. 1.3.), последнего капитального ремонта - 2021 год
(капитальный ремонт крыши столовой).

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022 год ; период
капитального ремонта – до 2025 года.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование): Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Керченский технологический техникум»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) объекта 298313 Республика Крым,
г. Керчь, ул. Орджоникидзе, д. 2

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Российская Федерация,
Республика Крым, г. Симферополь, пер. Совнаркомовский, д. 3

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение; среднее профессиональное образование; социальная защита; физическая культура и спорт; культура; связь и информация; транспорт; жилой фонд; потребительский рынок и сфера услуг; другое)

2.2 Виды оказываемых услуг – среднее общее и среднее профессиональное образование

2.3 Форма оказания услуг (на объекте; с длительным проживанием в общежитии; на дому; дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (обучающиеся от 15 лет и старше; взрослые трудоспособного возраста; пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; инвалиды с нарушениями зрения; инвалиды с нарушениями слуха, инвалиды с нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество посетителей, обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 600 -человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да; нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других МГН

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) автобус и маршрутное такси

От остановки «Автовокзал» до остановки «ТЭЦ» автобус, маршрутное такси №5.

От остановки «КМЗ» - до остановки «ТЭЦ» автобус, маршрутное такси №41.

От остановки «Ж/д вокзал» до остановки «ТЭЦ» маршрутное такси №26

От остановки «Улица Олега Кошевого» до остановки «ТЭЦ» автобус, маршрутное такси № 20

От с.Приозерное до остановки «ТЭЦ» автобус, маршрутное такси № 63

От с.Заветное до остановки «ТЭЦ» автобус, маршрутное такси № 67

От п.Героевское до остановки «ТЭЦ» автобус, маршрутное такси № 15

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: автобусы № 5, 26 и 41 предназначены для перевозки инвалидов и МГН

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 15 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная, нет)

3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет) (бордюры, разбитая дорога, отсутствие пешеходных дорожек, тротуара)

Их обустройство для инвалидов на коляске: (да; нет)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданиям (участок)	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здания	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри зданий (в т.ч. пути эвакуации)	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения зданий (кабинетная форма, зальная форма)	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Организационные мероприятия, капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объектах (на всех зонах)	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объектам (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
8.	Все зоны и участки	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

5. Обследование объекта (с определением состояния доступности и мер адаптации)

5.1 Проведено 12.01.2022 ТБПОУ РК «Жезенский технологический техникум»
дата организация, проводившая обследование

заключение о состоянии доступности и необходимости адаптации

5.2 Необходимо провести (да; нет): _____ предполагаемое время _____

Анкету заполнил Тарихов А координаты для связи +79788864628

УТВЕРЖДАЮ



Директор Государственного
бюджетного профессионального
образовательного учреждения
Республики Крым «Керченский
технологический техникум»
М.Е.Тимохов

«март» 2022г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 134

г. Керчь, Республика Крым

«01» 02 2022 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Объект среднего профессионального образования Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Керченский технологический техникум»
- 1.2. Адрес объекта: 298313, Республика Крым, г. Керчь, ул. Орджоникидзе, д.2
- 1.3. Сведения о размещении объекта: комплекс отдельно стоящих зданий:
- учебный корпус S – 4565,9 м², год постройки – 1956
 - столовая S – 780,36 м², год постройки – 1982
 - спортивный зал S – 444,84 м², год постройки – 1982
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);
- 1.4. Год постройки здания (см. п. 1.3.), последнего капитального ремонта – капитальный ремонт крыши столовой 2021 год.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022 год период, капитального ремонта – до 2025 года.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование): Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Керченский технологический техникум»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) объекта: 298313, Республика Крым, г. Керчь, ул. Орджоникидзе, д.2

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение; среднее профессиональное образование; социальная защита; физическая культура и спорт; культура; связь и информация; транспорт; жилой фонд; потребительский рынок и сфера услуг; другое)
- 2.2 Виды оказываемых услуг – среднее общее и среднее профессиональное образование
- 2.3 Форма оказания услуг (на объекте; с длительным проживанием в общежитии; на дому; дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (обучающиеся от 15 лет и старше; взрослые трудоспособного возраста; пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; инвалиды с нарушениями зрения; инвалиды с нарушениями слуха, инвалиды с нарушениями умственного развития.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество посетителей, обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 600 человек.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

От остановки «Автовокзал» до остановки «ТЭЦ» автобус, маршрутное такси №5.

От остановки «КМЗ» - до остановки «ТЭЦ» автобус, маршрутное такси №41.

От остановки «Ж/д вокзал» до остановки «ТЭЦ» маршрутное такси №26

От остановки «Улица Олега Кошевого» до остановки «ТЭЦ» автобус, маршрутное такси № 20

От с.Приозерное до остановки «ТЭЦ» автобус, маршрутное такси № 63

От с.Заветное до остановки «ТЭЦ» автобус, маршрутное такси № 67

От п.Героевское до остановки «ТЭЦ» автобус, маршрутное такси № 15

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: автобусы № 5, 26 и 41
предназначены для перевозки инвалидов и МГН

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 15 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная, нет)

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (бордюры, разбитая дорога, отсутствие пешеходных дорожек, тротуара)

Их обустройство для инвалидов на коляске: (да; нет)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданиям (участок)	ДП-И (У); ДУ-И (С,Г,О,К)	1.1-1.3	1-6
2	Вход в здание №1 основной	ДП-И (У,Г,О); ДУ - И (С) ВНД-И (К)	2.1	7,8
	Вход в здание №2 специализированный	ДП-И (У, Г); ДУ-И (К,С,О)	2.2	9-12

3	Пути движения внутри здания	ДП-И (Г,О,У,К); ДЧ-В (С)	3.1	12-17
4	Зона целевого назначения зданий (целевого посещения объекта) кабинетная форма обслуживания	ДЧ-И (К,О,С,У); ДУ-И (Г)	4	16
5	Санитарно- гигиеническое помещение	ДУ-(У,С,Г,О) ВНД-И (К)	5	17-20
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (У, О); ДУ- И (С,Г,К)		20-25
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ-В		3-6, 26-28

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно, Х - не предназначен для посещения инвалидами.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан: полностью доступным для инвалидов с нарушениями умственного развития, временно не доступен для инвалидов передвигающихся на кресло-коляске и доступен условно для всех остальных категорий инвалидов.

Для решения вопросов доступности объекта для всех категорий инвалидов рекомендуется обеспечить непрерывность информационного обозначения на всех зонах объекта начиная от прилегающей территории и заканчивая зоной предоставления услуг.

При проведении капитального ремонта рекомендуется переоборудовать входную группу специализированного входа №2 с учетом требований норм СП 59.13330.2020 для обеспечения полной доступности всем категориям инвалидов и маломобильным группам населения.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках требуется оказание ситуационной помощи со стороны персонала на всех зонах объекта, переоборудовать санитарно-гигиеническое помещение.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней на лестницах, выровнять пол и убрать пороги, оборудовать санитарно-гигиеническое помещения вспомогательными поручнями и крючками для костылей и одежды.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха оборудовать помещение приема документов специализированными, мобильными устройствами усиления звука

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения необходимо обеспечение комплексного развития системы информации на объекте с использованием контрастно-цветовых информационных указателей на всех путях движения, дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией, оказания ситуационной помощи на всех зонах объекта.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданиям (участок)	Организационные мероприятия, текущий и капитальный ремонты, индивидуальное решение с ТСР
2	Вход в здание №1 основной	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
	Вход в здание №2 специализированный	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри зданий (в т.ч. пути эвакуации)	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения зданий (кабинетная форма, залная форма)	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Организационные мероприятия, капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объектах (на всех зонах)	Организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объектам (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия, текущий и капитальный ремонты, индивидуальное решение с ТСР
8.	Все зоны и участки	Организационные мероприятия, текущий и капитальный ремонты, индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2022-2025 годы.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

ДЧ-И (К), ДП-И (О,Г,С).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, дата _____ www.zhit-vmeste.ru

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>3</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>4</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>2</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>2</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>1</u> л. |
| 7. Результаты фотофиксации на объекте | на <u>2</u> л. |
| 8. Схема | на <u>1</u> л. |

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

При проведении ремонта подъездных путей движения к объекту образования рекомендуется обеспечить непрерывность обустройства пешеходных дорожек понижением уровня бордюрного камня (бордюрные съезды/заезды) для всех категорий инвалидов, в том числе для инвалидов на креслах-колясках и маломобильных групп населения.

Руководитель рабочей группы:

Директор ГБПОУ РК

«Керченский технологический техникум»

М.Е. Тимохов

Члены рабочей группы:

Заместитель директора по УВР

ГБПОУ РК «Керченский технологический техникум»

О.А. Парий

Главный специалист отдела по делам инвалидов,
ветеранов ДТСЗН Администрации города Керчи

А.С. Давыдова

Представители общественных организаций:

Председатель «Местного общества инвалидов М.А. Мамуль
городского округа Керчь»

В.Н. Бойченко

Заместитель председателя «Местного общества
инвалидов по контролю за обеспечением доступной
среды для инвалидов и МГН»

Заместитель председателя «Керченской
общественной организации инвалидов-опорников»

Т. Г. Чернявская

Председатель Керченской местной организации
«Всероссийское общество слепых»

М. С. Бесчастный

Представители организации,
расположенной на объекте:

Руководитель АХП

ГБПОУ РК «Керченский технологический техникум»

Т.В. Шаповалова

Управленческое решение согласовано 24 марта 2022 г. (протокол N 2)

Комиссией (название).

I Результаты обследования:

1. Территория прилегающая к зданиям (участка)

*Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым
«Керченский технологический техникум»
298313, Республика Крым, г. Керчь, ул. Орджоникидзе, д. 2*

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1.1 1.2	1,2	-не оборудованы пешеходные пути на подходах к учреждению; -не установлена информация об ОСИ у входа на территорию - не оборудован вход на территорию /ширина калитки 0,79 м/ -наличие бордюрного порога -не организовано оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях - не оборудован въезд на тротуар	К,О	-оборудовать пешеходные пути на подходах к учреждению; -установить информацию об ОСИ у входа на территорию -оборудовать вход на территорию/ширина калитки не менее 0,90 м/ -установить кнопку вызова персонала - порог утопить в асфальт; -организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях -оборудовать въезд на тротуар	Орг., КР, ТСР

					- нет кнопки вызова персонала		-отремонтировать покрытие подходов к учреждению	
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1.3	3-6	-разбитые пути движения - отсутствует обозначение направления движения к входам для инвалидов и другим МГН - отсутствуют места для отдыха МГН -не оборудован въезд на тротуар -не оборудованы уклоны на пешеходные дорожки -ширина прохода на прогулочную площадку менее 0,90м.	К.О	- произвести ремонт поверхности покрытия с нанесением цветовой и тактильной маркировки; -обеспечить информационное сопровождение к входам в здание; - оборудовать нормативные места отдыха для инвалидов и маломобильных граждан; - оборудовать съезды для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках, - входы на пешеходные дорожки оборудовать нормативными съездами, расширить проходы.	Орг., КР, ТСР
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-					
	ОБЩИЕ требования к входу, автостоянке и парковке				Отсутствие информации о путях движения		Организовать комплексную систему информации	Орг., ТР, ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданиям (участок)	ДП-И (У); ДУ-И (С,Г,О,К)	1.1-1.3	1-6	Организационные мероприятия, текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

2.1 Вход в здание №1 основной (запасной)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым

«Керченский технологический техникум»

298313, Республика Крым, г. Керчь, ул. Орджоникидзе, д. 2

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестницы (наружные)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью) с одной ступенью	да	2.1	7	Нет контрастных обозначений	О, С	Нанести контрастные обозначения	Орг., ТР
2.4	Дверь (водная)	да	2.1	7	- отсутствие информации на входе - нет контрастной маркировки на ручке и дверях; - на двери отсутствует доводчик	О, С	- установить информацию на входе - нанести контрастную маркировку на ручке и дверях; - на двери установить доводчик	Орг., ТР
2.5	Тамбур	есть	2.1	8	- поверхность пола не ровная и приводит к скольжению при намокании - освещение тамбура	О, С	- поверхность пола обеспечить противоскользящим покрытием - в тамбуре установить дополнительное освещение	Орг., ТР

					слабое			
	ОБЩИЕ требования к зоне			7,8	Отсутствие информации на путях движения		Организовать систему информации	Орг., ТР, ТСП

2.2 Вход в здание №2 специализированный

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым

«Керченский технологический техникум»

298313 Республика Крым, г.Керчь, ул. Орджоникидзе, д.2

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
2.2	Лестницы (наружные)	есть	2.2	9,10	- отсутствуют предупредительные полосы об окончании перил - не окрашены в контрастный цвет /жёлтый цвет/верхние и нижние ступени лестниц - не окрашены краской, светящейся в темноте кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации; - существующие поручни вдоль лестничного марша не соответствуют норме	К,С,О	-нанести предупредительные полосы об окончании перил. -верхнюю и нижнюю ступени в каждом марше эвакуационных лестниц окрасить в контрастный цвет /жёлтый цвет -кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации окрасить краской, светящейся в темноте/ или наклеить на них световые ленты; - оборудовать нормативные поручни вдоль лестничного марша	Орг., ТР, ТСП
2.2	Пандус (наружный)	есть	2.2	9-10	- площадка для въезда на пандус мала - ширина 1-створной двери	К	- комплексно оборудовать вход для инвалидов на креслах - колясках с	Орг., ТР, ТСП

					0,61 м		установкой нормативного пандуса.	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	2.2	9,10	Входная площадка (перед дверью) не соответствует требованиям: -поверхность покрытия входной площадки не ровная и скользящая при намокании -освещение не соответствует требованиям	Все	-выровнять поверхность входной площадки и покрыть не скользящим материалом -привести освещение с требованиями	Орг., ТР, ТСР
2.4	Двери (входные)	есть	2.2	9,10, 11	- нет контрастной маркировки на ручке и дверях; - на двери отсутствует доводчик - ширина дверных проемов не соответствуют нормативным требованиям -не установлены ручки нажимного действия	Все	-нанести контрастную маркировку на ручке и дверях; - на двери установить доводчик - увеличить ширину проемов в соответствии с нормативными требованиями; -установить ручки нажимного действия.	Орг., ТСР
2.5	Тамбур	есть	2.2	11	-поверхность пола не ровная и приводит к скольжению при намокании - освещение тамбура слабое	Все	-поверхность пола обеспечить противоскользящ им покрытием - в тамбуре установить дополнительное освещение	Орг., ТР.
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание №1 основной	ДП-И (У,Г,О); ДУ – И (С) ВНД-И (К)	2.1	7,8	Организационные мероприятия, текущий ремонт; индивидуальные решения с ТСП
Вход в здание №2 специализированный	ДП-И (У, Г); ДУ-И (К,С,О)	2.2	9-11	Организационные мероприятия, текущий ремонт; индивидуальные решения с ТСП

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно, **Х** не предназначен для посещения инвалидами

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарии к заключению: При проведении капитального ремонта рекомендуется переоборудовать входную группу специализированного входа №2 с учетом требований норм СП 59.13330.2020 для обеспечения полной доступности всем категориям инвалидов и маломобильным группам населения.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

*Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым
«Керченский технологический техникум»
298313, Республика Крым, г.Керчь, ул. Орджоникидзе, д.2*

№ п/п	Наименован не функционал ьно- планировочн ого элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на пл ане	№ фо- то	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль)	есть	3.1	12- 16				
3.2	Лестница (внутри здания)	нет						
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть		17	-отсутствует контрастная маркировка на ручке и дверях; -не установлена ручка нажимного действия; -информационные обозначения на дверях входа в кабинет приема документов, санитарно- гигиеническое помещение не соответствует норме СП 59.133330.2020	С	Рекомендуе тся привести в соответствие: -нанести контрастную маркировку на ручке и дверях; - установить ручку нажимного действия; - информацио нные таблички дублируемые рельефно- точечным	Орг, ТР, ТСР

							шрифтом Брайля для людей с нарушением зрения должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. от уровня пола и на расстоянии 0,1 м. от края таблички до края дверного проема.	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		12, 13				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДП-И (Г, О, У, К); ДЧ-В (С)	3.1	12-17	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым

«Керченский технологический техникум»

298313 Республика Крым, г. Керчь, ул. Орджоникидзе, д.2

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	4.1.	18	- не нормативное размещение информационных обозначений помещений; - отсутствует контрастная маркировка на ручке и дверях; - не установлена ручка нажимного действия - покрытие пола не соответствует требованиям (неровности, латки) - освещение частичное - отсутствуют средства усиления звука.	Г, С, К	- установить информационные рельефные таблички к каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1,4 до 1,7 м со стороны дверной ручки - убрать пороги, где это необходимо. - нанести контрастную маркировку на ручке и дверях; - установить ручку нажимного действия - покрытие пола привести в соответствие требованиям - организовать освещение; - предусмотреть средства усиления звука	Орг., ТР, ТСП

4.2	Зональная форма обслуживания	нет						
4.3	Привалочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуально го обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие информации на пути движения внутри здания	Все	Организовать систему информации	Орг., ТР, ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения зданий (целевого посещения объекта) кабинетная форма обслуживания	ДЧ-И (К, О, С, У); ДУ-И (Г)	4	18	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

*Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым
«Керченский технологический техникум»
298313, Республика Крым, г. Керчь, ул. Орджоникидзе, д.2*

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на пл ан е	№ фот о	Содержание	Значи мо для инвал ида (катег о-рия)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	5	17- 19	- у дверей санитарно- бытовых помещений или доступных кабин отсутствуют специальные знаки -отсутствуют оборудованные санитарно- гигиенических помещений для МГН -отсутствует доступ к унитазу, -отсутствует кнопка вызова персонала - отсутствуют основные и вспомогательные поручни, крючки для костылей и одежды.	Все	Рекомендуется привести в соответствие с нормами СП 59.13330.2020 - установить у дверей санитарно- бытовых помещений или доступных кабин специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35м. -необходимо обустроить универсальную туалетную кабину и раковину; -установить кнопку вызова персонала - оборудовать основные и вспомогательные поручни, крючки для костылей и одежды	Орг., КР, ТСР
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						

5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет					
	ОБЩИЕ требования к зоне						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиеническое помещение	ДУ-(У,С,Г,О) ВНД-И (К)	5	17-19	Организационные мероприятия, капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Результаты фото-фиксации на объекте



Фото № 1 Прилегающая территория, вход основной



Фото № 2 Прилегающая территория, вход основной.



Фото № 3 Прилегающая территория, пути движения по прилегающей территории к специализированному входу № 2



Фото № 4 Прилегающая территория, пути движения к специализированному входу № 2



Фото № 5 Прилегающая территория, пути движения к специализированному входу № 2



Фото № 6 Прилегающая территория, пути движения, места отдыха



Фото № 7 Вход № 1 основной, центральный (запасной). Входная площадка перед дверью с одной ступенью.



Фото № 8 Вход № 1 основной, центральный (запасной). Входная площадка, тамбур, лестница, рамка металлоискателя.



Фото № 9 Вход № 2 (специализированный) персонала, входная площадка, двух створчатые двери.



Фото № 10 Вход № 2 (специализированный). Пандус, кнопка вызова персонала.



Фото № 11 Вход № 2 (специализированный). Пропускной пункт, рамка металлоискателя.



Фото № 12 Пути движения внутри здания (коридор)



Фото № 13 Пути движения внутри здания, тактильные направляющие к месту целевого назначения.



Фото № 14 Пути движения внутри здания тактильные направляющие к месту целевого назначения.



Фото № 15 Пути движения внутри здания, тактильные направляющие к месту целевого назначения



Фото № 16 Зона целевого назначения, приемная комиссия



Фото № 17 Пути движения внутри здания, двери санитарно-гигиенического помещения



Фото № 18 Санитарно-гигиеническое помещение



Фото № 19 Санитарно-гигиеническое помещение



Фото № 20 Система информации на объекте, название организации, режим работы.



Фото № 21 Система информации на объекте, план эвакуации



Фото № 22 Система информации на объекте, мнемосхема путей движения



Фото № 23 Система информации на объекте, видеонаблюдение.



Фото № 24 Система информации на объекте, пожарная сигнализация и пути эвакуации.



Фото № 25 Система информации на объекте, видеонаблюдение



Фото № 26 Пути движения от остановки транспорта к объекту





Фото № 27 Пути движения от остановки к объекту



Фото № 28 Пути движения от остановки транспорта к объекту (калитка)

Планы с разметкой



УТВЕРЖДАЮ



Министр Государственного
бюджетного профессионального
образовательного учреждения
Республики Крым «Керченский
технологический техникум»

М.Е.Тимохов
20.02.2022 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 134

1. Общие сведения об объекте

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Объект среднего профессионального образования
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым
«Керченский технологический техникум»

1.2. Адрес объекта 298313 Республика Крым, г.Керчь, ул. Орджоникидзе, д.2

1.3. Сведения о размещении объекта:

- комплекс отдельно стоящих зданий:

- учебный корпус S – 4565,9 м², год постройки – 1956
- столовая S – 780,36 м², год постройки - 1982
- спортивный зал S – 444,84 м², год постройки - 1982

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);

1.4. Год постройки здания (см. п. 1.3.) последнего капитального ремонта - 2021 год (капитальный
ремонт крыши столовой).

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022 год; период капитального
ремонта – до 2025 года.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу,
краткое наименование): Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Республики Крым «Керченский технологический техникум»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) объекта 298313 Республика Крым, г.Керчь, ул.
Орджоникидзе, д.2

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) 1.11.
Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования, науки и молодежи
Республики Крым

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Российская Федерация, Республика
Крым, г.Симферополь, пер.Совнаркомовский, д.3

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение; среднее профессиональное образование; социальная защита; физическая культура и спорт; культура; связь и информация; транспорт; жилой фонд; потребительский рынок и сфера услуг; другое)

2.2 Виды оказываемых услуг – среднее общее и среднее профессиональное образование

2.3 Форма оказания услуг (на объекте; с длительным проживанием в общежитии; на дому; дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (обучающиеся от 15 лет и старше; взрослые трудоспособного возраста; пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; инвалиды с нарушениями зрения; инвалиды с нарушениями слуха, инвалиды с нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество посетителей, обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 600 -человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да; нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) автобус и маршрутное такси

От остановки «Автовокзал» до остановки «ТЭЦ» автобус, маршрутное такси №5.

От остановки «КМЗ» - до остановки «ТЭЦ» автобус, маршрутное такси №41.

От остановки «Ж/д вокзал» до остановки «ТЭЦ» маршрутное такси №26

От остановки «Улица Олега Кошевого» до остановки «ТЭЦ» автобус, маршрутное такси № 20

От с.Приозерное до остановки «ТЭЦ» автобус, маршрутное такси № 63

От с.Заветное до остановки «ТЭЦ» автобус, маршрутное такси № 67

От п.Героевское до остановки «ТЭЦ» автобус, маршрутное такси № 15

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: : автобусы № 5, 26 и 41
предназначены для перевозки инвалидов и МГН

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 15 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная, нет)

3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет) (бордюры, разбитая дорога, отсутствие пешеходных дорожек, тротуара)

Их обустройство для инвалидов на коляске: (да; нет)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	

2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданиям (участок)	ДП-И (У); ДУ-И (С,Г,О,К)
2	Вход в здание №1 основной	ДП-И (У,Г,О); ДУ – И (С) ВНД-И (К)
	Вход в здание №2 специализированный	ДП-И (У, Г); ДУ-И (К,С,О)
3	Пути движения внутри здания	ДП-И (Г,О,У,К); ДЧ-В (С)
4	Зона целевого назначения зданий (целевого посещения объекта) кабинетная форма обслуживания	ДЧ-И (К,О,С,У); ДУ-И (Г)
5	Санитарно- гигиеническое помещение	ДУ-(У,С,Г,О) ВНД-И (К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (У, О); ДУ– И (С,Г,К)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан: полностью доступным для инвалидов с нарушениями умственного развития, временно не доступен для инвалидов передвигающихся на кресло-коляске и доступен условно для всех остальных категорий инвалидов.

Для решения вопросов доступности объекта для всех категорий инвалидов рекомендуется обеспечить непрерывность информационного обозначения на всех зонах объекта начиная от прилегающей территории и заканчивая зоной предоставления услуг.

При проведении капитального ремонта рекомендуется переоборудовать входную группу специализированного входа №2 с учетом требований норм СП 59.13330.2020 для обеспечения полной доступности всем категориям инвалидов и маломобильным группам населения.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках требуется оказание ситуационной помощи со стороны персонала на всех зонах объекта, переоборудовать санитарно-гигиеническое помещение.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней на лестницах, выровнять пол и убрать пороги, оборудовать санитарно-гигиенические помещения вспомогательными поручнями и крючками для костылей и одежды.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха оборудовать помещение приема документов специализированными, мобильными устройствами усиления звука

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения необходимо обеспечение комплексного развития системы информации на объекте с использованием контрастно-цветовых информационных указателей на всех путях движения, дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией, оказания ситуационной помощи на всех зонах объекта.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданиям (участок)	Организационные мероприятия, текущий и капитальный ремонты, индивидуальное решение с ТСР
2	Вход в здание №1 основной	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
	Вход в здание №2 специализированный	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри зданий (в т.ч. пути эвакуации)	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения зданий (кабинетная форма, зальная форма)	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Организационные мероприятия, капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объектах (на всех зонах)	Организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объектам (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия, текущий и капитальный ремонты, индивидуальное решение с ТСР
8.	Все зоны и участки	Организационные мероприятия, текущий и капитальный ремонты, индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2022 – 2025 года.

в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

ДЧ-И (К), ДП-И (О, Г, С)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата

24.03.2022 г., www.zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «14» сентября 2022 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта 134 от «01» 03 2022 г.

3. Решения Комиссии _____ от «24» марта 2022 г.

Пропушено, пропушено
и еспечено печатъ

34 (пропагоа въсрв) листа

Директоръ Т. Б. «КТ»

М. А. Тимохов

« 28 » 2022 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575819

Владелец Тимохов Михаил Евменович

Действителен с 23.02.2022 по 23.02.2023